POUR DE BONNES RAISONS

panDOMO® PROTECTEUR PU

Vitrificateur spécial pour sols minéraux

Domaine d'application :

Sols minéraux ARDEX de type K1 et K2.

Description :

Vitrificateur spécial polymère 2K pour la protection longue durée de revêtements de sol minéraux. Grande résistance également aux migrations de plastifiants (par ex. du caoutchouc) ainsi qu'aux agents chimiques incolores et aux agents désinfectants. Pellicule de protection résistante, réduit l'adhésion de salissures et facilite le nettoyage d'entretien. Haute teneur en corps solides, aspect satiné. Uniquement pour les utilisateurs professionnels.

Mode d'emploi :

Le sol devra, au préalable, faire l'objet d'un nettoyage après la pose. La surface doit être propre et sèche, sans poussière, graisse, huile, ni résidus de cire et de produits d'entretien.
Après avoir appliqué Pandomo Primaire PU, selon le mode d'emploi, bien secouer les bidons de Pandomo Protecteur PU et de son durcisseur. Verser le durcisseur dans le récipient de protecteur et bien mélanger les deux composants en secouant. Pour les quantités partielles, toujours mélanger le protecteur et le durcisseur dans un rapport 4:1, le durcisseur étant toujours ajouté au protecteur. Température ambiante et de traitement 15-25°C.

Laisser reposer le mélange 10 minutes avant de l'étaler non dilué uniformément sur le sol avec un Rouleau « Aquatop » 10 mm sec. Commencer du côté de la principale source de lumière (en général un côté fenêtre) et travailler en s'éloignant de la lumière pour pouvoir observer la surface pendant le travail et corriger immédiatement les éventuels endroits mal couverts. Appliquer le Pandomo Protecteur PU au rouleau en bandes d'un mètre de large au maximum transversalement à la source de lumière (donc parallèlement à la fenêtre) et passer ensuite au rouleau uniformément en direction de la source de lumière. Toujours travailler humide sur humide, mais éviter la formation de flaques. Appliquer une deuxième couche du mélange après avoir laissé sécher suffisamment longtemps (au minimum 2 heures, mais le même jour).

On peut circuler avec précaution sur le revêtement 24 heures après l'application de la dernière couche protectrice. À température ambiante, le système de protection n'atteindra cependant sa résistance définitive qu'au bout de sept jours environ.

NOTES : Le mélange de Pandomo Protecteur PU et de son durcisseur n'agit avec efficience à la température de travail prescrite de 15-25°C que pendant 4 heures environ. Ne mélanger donc que les quantités qui pourront être utilisées pendant ce laps de temps. Lorsque la température du protecteur et du durcisseur est plus élevée, la durée de conservation en récipient se réduit nettement ; lorsque les éléments sont froids, on ne peut pas les mélanger correctement. Ne pas fermer hermétiquement le récipient contenant le protecteur mélangé car le mélange de protecteur et de durcisseur réagit aussi dans le récipient en formant des gaz de réaction.

Pendant l'application et le séchage, veiller à aérer suffisamment, tout en évitant les courants d'air et un fort ensoleillement, et protéger la surface à traiter de la poussière. Arrêter auparavant le chauffage au sol.

Consommation :

50 g de mélange par m2 et par application

Attention : enlever les produits teintés (teintures capillaires, produits de désinfection des plaies, etc.) le plus rapidement possible, dans les 30 minutes suivant l'application, de la pellicule de protection. Toute lésion mécanique grossière entraîne une usure accélérée.

SYSTÈME QUALITÉ DIN EN ISO 9001 CERTIFIÉ
Nº d'Enr.37344

Fabricant avec
système QM certifié
selon DIN EN ISO 9001

ARDEX FRANCE
5 avenue Pierre Salvi
95500 GONESSE
Tél.: 01 30 11 21 65
Fax: 01 30 11 53 45
info@ardex-france.fr
www.ardex-france.fr
www.pandomo.fr